


ПРАВИЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ТРУБ НПВХ

Во время переноса труб НПВХ следует принять меры для предотвращения ломания муфт и деформации самих труб. При переносе и транспортировке муфты труб не должны касаться грунта и для этого под корпус труб следует размещать вспомогательные устройства. Для предотвращения попадания во внутрь труб грязи и инородных материалов при перевозке и транспортировке, необходимо накрыть трубы соответствующим образом.

В случае необходимости размещения труб одной на другую, следует предотвратить контактирование муфт труб одна с другой. Для этого, трубы следует разместить одна рядом с другой так, чтобы рядом с каждой муфтой находился корпус трубы, т.е. возле одной муфты следует разместить трубу с концом без муфты.



Во время перевозки и транспортировки высота уложенных труб не должна превышать 1,5 метров.

Для складирования труб используются клиновые доски толщиной минимум 7,5 см, размещаемые на расстоянии 1 метра начиная с самого конца и далее с размещением по одной штуке через каждый 1 или 2 метра.

